

ENTENDA O QUE MUDOU COM A IMPLANTAÇÃO DO PONTO ECO

Adequação Física e estrutural

A etapa mais demorada e com maior investimento de recursos é a adequação física e da estrutura da empresa. No Recreio da Juventude havia a vantagem de contar com um espaço destinado para a separação do lixo, mas o lugar era muito precário, com paredes irregulares, piso de chão batido, aberturas no telhado, sem energia elétrica, sem torneiras e sem um banheiro. Na questão de organização e distribuição das lixeiras coletoras de lixo e pontos de coleta não havia lógica nem padronização, além de uma quantidade elevada de lixeiras.

FOTOS DO ANTIGO PRÉDIO DE RECICLAGEM




FOTOS DO NOVO PRÉDIO DE RECICLAGEM



Reforma do espaço de separação

Com auxílio da consultoria ECO SMART, montamos um projeto inicial com uma linha de produção, espaço para armazenagem, enfardamento, moinho e pesagem do lixo.



Contando com uma área aproximada de 60m², seis meses de trabalho, e investimentos, foi realizado:

- Construção de paredes de alvenaria em substituição as de madeira;
- Piso em cerâmica;

- Revestimento em azulejo em toda área interna, para facilitar a limpeza;
- Construção de banheiro e pia externa para lavar as mãos;
- Contratação de um funcionário específico para o Ponto Eco;
- Aquisição de um armário em MDF para guardar os materiais;
- Criação de bancada de triagem em concreto no nível de descarga do trator;
- Forro em PVC;
- Troca de toda rede elétrica, com luminárias e instalações trifásicas para prensa e moinho de vidro;
- Pintura total externa;
- Construção de calçada em volta do prédio em blocos;
- Construção de bloco e compra de tonéis para armazenamento do vidro;
- Aquisição de uma prensa enfardadeira;
- Aquisição de um moinho de vidro;
- Instalação de 02 mangueiras de água;
- Repartição boxes para separação em telas em aço;
- Identificação boxes com placas de acrílico;
- Demarcação piso;
- Identificação externa;
- Aquisição de bags para separação;
- Aquisição de balança;
- Aquisição de rádio e repelente elétrico de moscas;
- Aquisição de carrinhos para manuseio fardos.

Readequação Lixeiras

A padronização das lixeiras para a coleta e separação do lixo são pontos fundamentais para o projeto Ponto Eco, pois evitam a contaminação do lixo e também facilitam o trabalho na separação no galpão do Ponto Eco.

Diminuir a quantidade de lixeiras também é um ponto chave para a reciclagem, além de fortalecer a cultura sustentável e relação de cada pessoa com o seu lixo. Internamente foram retiradas todas as lixeiras individuais e extras, gerando inicialmente algumas reclamações, mas na maioria um grande incentivo à ação e após algumas semanas todos já estavam acostumados.

Na área externa a ideia inicial era reaproveitar todas as lixeiras existentes, pintando conforme os padrões internacionais.



As lixeiras antigas apresentavam problema de não possuírem tampa e precisavam ser concretadas no chão, além do trabalho da reforma.

A direção optou em trocar todas as lixeiras pelo modelo em plástico com tampa vai-e-vem e na área do mato manter as já existentes cestas plásticas, e nos banheiros também a padronização de lixeiras em plástico com tampa.


Sacos de Lixo

Antigamente havia duas cores de sacos de lixo: verde e preto, mas ninguém sabia ao certo porque a separação.

Hoje padronizamos duas cores: PRETO para resíduos orgânico e TRANSPARENTE para o lixo reciclável.

Transparente auxilia na separação no Ponto Eco, pois é mais fácil identificar cada tipo de lixo, e preto para orgânico, pois a CODECA não leva lixo seletivo misturado com o orgânico, e se caso houver por descuido não haverá problemas.

Importante, pois reduz o trabalho no Ponto Eco.



Pontos de Coleta

A reunião do lixo para encaminhar para o Ponto Eco também foi padronizada, houve a aquisição de contêineres plásticos com tampa, sem rodas e mais baixos para facilitar a retirada dos sacos na hora da coleta pelo tratorzinho.

